

FIG. 2






FIG. 3








FIG. 6A
SENSING
START
SWITCH

FIG. 6B
X-RAY
PANEL
OPERATION

FIG. 6C
X-RAY
OUTPUT

FIG. 6D
WEIGHTED
ADDITION
OUTPUT

FIG. 6E





FIG. 7






FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12A




FIG. 12B

